

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cáserio Central, Cantón Xajaxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0476-43	FECHA:	28/02/2024



Foto 1: Techo de la cocina con filtración de agua



Foto 2: Cocina en mal estado, falta de conexión de pila.



Foto 3: Construcción de bodega y ampliación de cocina



Foto 4: Rotoplast en mal estado con fuga de agua.



Foto 5: Tubo de chimenea en mal estado con grietas.




Foto 6: Accesorios de los baños quebrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OFE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público