



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SOLOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CENTRAL, ALDEA CHAQUIJYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0478-43	FECHA:	5/04/2024





Canaleta pluvial en mal estado.



Inodoros en mal estado, falta de piso y azulejos en la pared



Cocina en mal estado, falta de azulejos en la pared, puertas y ventana.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la Junta ESCOLAR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

