



HOJA 3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUJUILITO, ALDEA PUJUIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0527-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24
 <p>Foto 1: Mejoramiento de servicios sanitarios de niños.</p>		 <p>Foto 2: Mejoramiento de lavamanos en servicios sanitarios de niños.</p>	
 <p>Foto 3: Mejoramiento de mingitorio en servicios sanitarios de niños.</p>		 <p>Foto 4: Vista general interior de servicios sanitarios de niños.</p>	
 <p>Foto 5: Mantenimiento de puertas en servicios sanitarios de niñas.</p>		 <p>Foto 6: Mejoramiento de servicios sanitarios de niñas.</p>	

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar  
**JUNTA ESCOLAR  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CASERIO PUJUILITO ALDEA  
PUJUIL II, SOLOLA**

*[Signature]*  
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
**Silvia Anali Orozco Chávez  
TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN**


REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUJUILITO, ALDEA PUJUIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0527-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24
			
<p>Foto 7: Mejoramiento de lavamanos en servicios sanitarios de niñas.</p>		<p>Foto 8: Instalacion de cinta tapagotas.</p>	
			
<p>Foto 9: Mejoramiento de estufa rural.</p>		<p>Foto 10: Mejoramiento de pileta en cocina.</p>	
			
<p>Foto 11: Cambio de ventana y mantenimiento de balcones.</p>		<p>Foto 12: Mejoramiento de meson de cocina y puertas de metal.</p>	

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la DPP

JUNTA ESCOLAR  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CASERIO PUJUILITO ALDEA  
PUJUIL II, SOLOLA

*[Signature]* Silvia Anali Orozco Chávez  
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN

HOJA 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUJUILITO, ALDEA PUJUIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0527-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24
			
Foto 13: Vista general interior de cocina.		Foto 14: Vista general de cocina.	
			
Foto 15: Mejoramiento de aulas con cambio de piso y pintura en muros.		Foto 16: Mejoramiento de aulas con cambio de piso y pintura en muros.	
			
Foto 17: Mejoramiento de sistema eléctrico en aulas.		Foto 18: Mantenimiento de balcones en aulas ejecutado con remanentes.	

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPI

**JUNTA ESCOLAR  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CASERIO PUJUILITO ALDEA  
PUJUIL II, SOLOLA**

*[Signature]*  
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

**Silvia Analí Orozco Chávez**  
TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLOMADO

HOJA 6

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUJUILITO, ALDEA PUJUIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0527-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24
			
Foto 19: Mantenimiento de puertas en aulas ejecutado con remanentes.		Foto 20: Mejoramiento de techado en area de pila.	
			
Foto 21: Mantenimiento de puertas en area de pila.		Foto 22: Vista general de mejoramiento de establecimiento.	
			
Foto 23: Evaluador con directora e integrantes de OPF en interior de aulas.		Foto 24: Evaluador con directora e integrantes de OPF en exterior de aulas.	


**JUNTA ESCOLAR  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CASERIO PUJUILITO ALDEA  
PUJUIL II, SOLOLA**


**Silvia Anali Orozco Chávez  
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO**  
 Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa