

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-2175-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Columna en construcción



Foto 2: Pared en Construcción



Foto 3 : Techo en fundición.




Foto 4: Colocación de piso



Foto 5: Construcción de estufa de leña




Foto 6: Instalacion de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-2175-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 7: Instalación de puerta



Foto 8: Instalación de ventana



Foto 9: Pintada de pared




Foto:




Foto :





Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OBBCOLAR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

