

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Potrero, Aldea El Tablón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-2176-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: Piso en grietado en las aulas



Foto 2: La cosina carece de lavatrastos y pila para lavar los recipientes y utensilios de cocina.



Foto 3: Pintura ya deteriorada.



Foto 4: iluminación e instalacion mal estado.





Foto 5: Falta capotera para bajadas de aguas de lluvias.



Foto 6: Circulacion y baranda mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--