



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Churunel Central, Cantón Pujujil II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-2292-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



patio sin pavimento



parte de patio sin pavimento



parte de patio deteriorado



patio sin pavimento




Foto 5: patio de tierra sin pavimento




Foto 6: patio sin pavimento frente a baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

