



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUSTO RUFINO BARRIO JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN BARTOLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-2343-43	FECHA:	19/02/2024



FOTO 1: SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO DE CANCHA Y ESCENARIO EN MALAS CONDICIONES



FOTO 2: SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO EN MALAS CONDICIONES



FOTO 3: HACE FALTA MEJORAR SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO DE CANCHA Y ESCENARIO PARA LA JORNADA VESPERTINA



FOTO 4: HACE FALTA MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LA BASE PARA SUMINISTRAR LA COCINA DEL CENTRO EDUCATIVO



FOTO 5: AREA DE COCINA CON SISTEMA ELECTRICO DEFICIENTE Y BODEGA



FOTO 6: HACE FALTA REFLECTORES AL CENTRO EDUCATIVO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


JUNTA ESCOLAR
 Firma y sello del Presidente de la OPPT - JORNADA VESPERTINA - BARRIO SAN BARTOLO, SOLOLA


DIRECCION
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público