

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto NUFED No. 24	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Paraíso, aldea Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-2971-45	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Área de cocina en mal estado.



Foto 2: Falta de pared frontal de cocina



Foto 3: Paredes sin terminación en área de cocina



Foto 4: Techado en mal estado en area de cocina



Foto 5: acceso limitado al area del establecimiento




Foto 6: Deterioro de área principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

