



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta Maya Kaqchikel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Maya' Kaqchikel, Cantón El Tablón.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-3056-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: LAMINA DE LA COCINA EN MAL ESTADO




Foto 2: PUERTA DE LA BODEGA EN MAL ESTADO



Foto 3: TORTA DE CEMENTO EN MAL ESTADO



Foto 4: PINTURA




Foto 5: SANITARIO EN MAL ESTADO



Foto 6: BASES DE SISTERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta Maya Kaqchikel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Maya' Kaqchikel, Cantón El Tablón.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-3056-43	FECHA:	19/02/2024



Foto7: PLANCHA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

