

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San José Chacayá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Las Minas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Minas, San José Chacayá, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-02-0002-43	FECHA:	29 de agosto de 2024

PUERTAS



Foto1: Puertas deterioradas

PISO




Foto 2: Piso en mal estado

REJILLA PARA CUNETETA



Foto 3: Rejillas dañadas

PINTURAS EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: Pintura de paredes deteriorados

CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 5: Muro y cerca dañada

REPARACION O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA




Foto 6: Plancha en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Cruz Par Chiyal Firma y sello del Presidente de la OPF	 Florina Ajú García Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

