

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ CHACAYÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUIMANZANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-02-0003-43	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO No 1. COCINA, ESTRUCTURA DE TECHO EN MUY MAL ESTADO



FOTO No 2: ÁREA DE COCINA EN MAL ESTADO




FOTO No 3. SISTEMA ELÉCTRICO EN MAL ESTADO



FOTO No 4: PISO EN MAL ESTADO



FOTO No 5: LAS GRADAS DEL BAÑO NECESITAN BARANDAS PARA EVITAR ACCIDENTE.



FOTO No. 6: SOBRE LOS BAÑOS NECESITA CERCO O MURO PERIMETRAL PARA EVITAR ACCIDENTE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--