

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ CHACAYÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 0 SECTO CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-02-0005-45	FECHA:	29/08/2024



FOTO 1: SE NECESITA DOS PAREDES PARA LA COCINA







FOTO 2: TECHO EN MAL ESTADO



FOTO 3: SE NECESITA PLANCHA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

