

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San José Chacayá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuacruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-02-0012-43	FECHA:	26/09/2024

Mantenimiento de barandas



Foto 1: Mantenimiento de barandas

Ventanas



Foto 2: necesidad de balcones

Losa de patio



Foto 3: Patio con posas de agua y cambio de tubería

Losa de patio



Foto 4: Liberación de tierra

Losa de patio



Foto 5: Cambio de tubería

Reparación de sistema eléctrico





Foto 6: Cambio de candelas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO EDUCATIVO SAN JOSÉ CHACAYÁ SOLOLA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHUAACRUZ DIRECCIÓN SAN JOSÉ CHACAYÁ SOLOLA
---	--	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San José Chacayá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuacruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-02-0012-43	FECHA:	26/09/2024

Reparación de sistema eléctrico




Foto 7: Cambio de toma corrientes


Reparación o sustitución de área de cocina



Foto 8: Pollo sin chimenea

Empty space for additional photos and descriptions.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO EDUCATIVO CASERIO CHUA CRUZ SAN JOSE CHACAYÁ SOLOLA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUA CRUZ SAN JOSE CHACAYÁ SOLOLA
---	---	---	--