



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San José Chacayá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Parromero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-02-0061-43	FECHA:	18 de mayo de 2024



Foto1: Colcacion de piso en una de las aulas



Foto 2: Colocacion de tubo para bajada de aguas pluviales



Foto 3: Reparacion y pintada de marcos de vidrios



Foto 4: Colocacion de marcos de vidrios



Foto 5: Instalacion de nueva plancha en la cocina



Foto 6: Reparacion del sistema electrico y colocacion de plafonera y focos nuevos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y utilizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OFE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

