

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San José Chacayá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle del Cementerio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-02-2197-41	FECHA:	19/02/2024



Foto 1. Fachada en proceso



Foto 2. Muro de circulación en proceso



Foto 3. Subiendo la circulación con block y cernido



Foto 4. Subiendo block con las columnas y solera de humedad




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---