



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Los Angeles, Cantón Pahaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0003-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: Muro de contención en mal estado, la lluvia botó la mayor parte



Foto 2: La parte que queda del muro de contención



Foto 3: Por los años que lleva la malla del muro perimetral se oxido y calló



Foto 4: Se calló completamente la malla que rodea el Centro Educativo

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del formulario. Número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
