



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

UBICACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD/

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PHA-FOR-123  
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Solola	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utlatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Linda
ESTABLECIMIENTO	07-04-0016-43	FECHA:	30/09/24



Foto1: cubierta de techo dañadas de la cocina



Foto 2: Sustitución piso de la cocina



Foto 3: Loza de patio




Foto 4: Sustitución laminas de cocina




Foto 5: Sustitución de ventana



Foto 6: Mantenimiento del porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Asesoría de Educación  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
UBICACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA/

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Solola	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Tierra Linda
ESTABLECIMIENTO:	07-04-0016-43	FECHA:	30/09/24



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico



Foto 8: sustitución de Puerta



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---