



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala
UBICACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Solola	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Linda
ESTABLECIMIENTO	07-04-0016-43	FECHA:	4/11/24



Foto 1: Cubierta de techo de cocina avance del 40%



Foto 2: sustitucion de piso de cocina avance 50%



foto 3: loza de patio avance 50%



foto 4: sustitucion de laminas 50%



foto 5: ampliacion lado de la cocina



foto 6: mantenimiento de drenaje 50%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

UBICACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Solola	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Ruarí Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Linda
ESTABLECIMIENTO	07-04-0016-43	FECHA:	4/11/24



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico 50%



foto 7: sustitución de puerta 50%



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

