



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

UBICACIÓN DE FICHIEROS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Solola	MUNICIPIO:	Santa Lucia Uttaal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Linda
ESTABLECIMIENTO	07-04-0016-43	FECHA:	2/12/24



Foto 1: Finalización de ciablerta de techo en cocina 100%



Foto 2: Finalización de colocación de piso de cocina 100%



foto 3: Finalización de loza de patio 100%



foto 4: Finalización colocación de lamina en la cocina 100%




Foto 5: finalización ventana 100%



foto 6: finalización de red de drenaje 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GOBIERNO DE GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión: 1

UBICACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Solola	MUNICIPIO:	Santa Lucia Utiah
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Ruari Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Linda
ESTABLECIMIENTO :	07-04-0016-43	FECHA:	2/12/24



Foto 1: Finalización de reparacio en conexiones electrica en cocina 100%



Foto 2: Finalización de colocacion de puerta 100%



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

