



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Vista Hermosa 97
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0018-43	FECHA:	28/08/2024




FOTO 1: MURO DE CONTENSIÓN: Área donde se filtra corriente de agua que afecta las aulas.



FOTO 2: CUBIERTA DE LÁMINA. Por deterioro, óxido, perforación de techo la cual se filtra agua dentro del aula y cocina.



FOTO 3: Sustitución de planchas por desgaste y óxido.



Foto 4: cerco para tapar un área abierta.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Veronica Sazo

Firma y sello del Presidente de la ESCUELA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

