



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Chuijalaj Quiajquix	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuijalaj Quiajquix, cantón Chuchexic.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0019-43	FECHA:	20 de agosto del 2024




Foto 1: Mantenimiento a barandas, colocación de malla por accidente.



Foto 2: estructura de techo y cubierta de lámina de la cocina.




Foto 3: Sustitución de puertas y ventanas de la cocina.




Foto 4: Sistema eléctrico, sustitución en el área de la cocina.




Foto 5: Sustitución de área de cocina, por material de plástico que no es apto para cocinar y evitar incendios.




Foto 6: Sustitución de accesorios de baño por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta...

Firma y sello del Presidente de la OPEUC



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

