

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Chuijalaj Quiajquix.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuijalaj Quiajquix, Cantón Chuchexic.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0019-43	FECHA:	28 de Noviembre de 2024



Foto 1: Mantenimiento a barandas, colocación de malla.




Foto 2: Estructura de techo y cubierta de lamina de cocina




Foto 3: Sustitucion de puertas y ventanas




Foto 4: Sistema Electrico, sistitucion en el area de la cocina.



Foto 5: Sustitucion area de cocina, por material de plastico que no es apto para la cocina y evitar incendios.



Foto 6: Sustitucion de accesorios de baño por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
