



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucia Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NOVILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0022-45	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Estructura de techo



Foto 2: Cuneta de concreto



Foto 3: Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de fotos.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO







DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucia Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NOVILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0022-45	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2024



Foto 7: Losa de patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hoja.

Amadeo

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

