



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucia Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NOVILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0022-45	FECHA:	28 DE OCTUBRE DE 2024



ESTRUCTURA DE TECHO: AVANCE 60%



CUNETA DE CONCRETO: AVANCE 70%



SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: AVANCE 80%



CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL: AVANCE 65%



MURO PERIMETRAL: AVANCE 40%



REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: 75%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la CDF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucia Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NOVILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0022-45	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024



LOSA DE PATIO: AVANCE 75%



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de CDPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

