



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucia Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NOVILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0022-45	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



ESTRUCTURA DE TECHO: FINALIZACIÓN 100%



CUNETA DE CONCRETO: FINALIZACIÓN 100%




SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: FINALIZACIÓN 100%



CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL: FINALIZACIÓN 100%



MURO PERIMETRAL: FINALIZACIÓN 100%



REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: FINALIZACIÓN 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PIRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucia Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NOVILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0022-45	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024









FOTO No. 7 LOSA DE PATIO: FINALIZACIÓN 100%



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

