



Ministerio de Educación

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-  
Versió

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, Santa Lucía Utatlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0023-46	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Piso estructural a punto de colapsar



Foto 2: Sustitución de piso estructural por piso fijo de concreto.



Foto 3: Sustitución de cerco natural por muro perimetral.



Foto 4: Pintura deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

