



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucia Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, Santa Lucia Utatlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0023-46	FECHA:	15/11/2024



Foto1. Sustitución de piso aéreo con la armadura con un avance del 50%



Foto 2: sustitución de piso estructural a a piso de concreto con un avance del 80%



Foto 3: Sustitución de muro perimetral con un avance del 60%



Foto 4: Avance de la pintura interior y exterior a un 50%

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

