



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | Santa Lucia Utatlán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA NIKAJKIM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARAJE NIKAJKIM, CANTÓN CHICHIMUCH |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-04-0030-15 | FECHA: | 28/08/24 |



Foto 1: Sustrucción de paredes por filtro de agua



Foto 2: Sustrucción de Puerta en mal estado



Foto 3: Sustrucción de ventana



Foto 4: Sustrucción de laminas



Foto 5: Sustrucción de baños en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

