



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Solá	MUNICIPIO:	Santa Lucia Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA NIKAJKIM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE NIKAJKIM, CANTÓN CHICHIMUCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04--0030-45	FECHA:	1/11/24



Foto 1: Avance del 50% sustitución de pared por filtro de agua



Foto 2: Avance del 50% de sustitucion de puerta en mal estado



Foto 3: Avance del 50% sustitución de ventana



Foto 4: Avance del 50% Sustitución de lamina






Foto 5: Avance del 50% de baños en mal estado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

