



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA NIKAJKIM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE NIKAJKIM, CANTÓN CHICHIMUCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0030-45	FECHA:	18/11/24



Foto 1: Finalización de sustitución de pared por filtro de agua



Foto 2: Finalización de sustitución de puerta en mal estado




Foto 3: Finalización de sustitución de ventanas



Foto 4: Finalización de sustitución de lamina




Foto 5: Finalización de Baños en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

