



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Gabriela Mistral	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0077-42	FECHA:	7 de mayo de 2024



Foto1: Sustitución de chapas



Foto 2: Modificar ventana de cocina.



Foto 3 colocación piso granito ya que es concreto



Foto 4: Instalación de canal de metal



Foto 5: Pintura a paredes del interior de cocina



Foto 6: Reparación de lamparas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Gabriela Mistral	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0077-42	FECHA:	07 de mayo de 2024



Foto 7: Sustrucción de interruptor



Foto 8: Fabricación e instalación de balcon se corre el riesgo de que entren a robar.



Foto 9: Fabricación e instalacion de puerta de metal.




Foto 10: Armado de base para deposito de agua.



Foto 11: Sustrucción y ampliación de estufas rurales



Foto 12: Instalación de azulejo por dentro de la pila por dentro y por fuera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Gabriela Mistral	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0077-42	FECHA:	07 de mayo de 2024



Foto 13: Sustrucción de lavatrastes



Foto 14: Espacio para fabricación de Gabinete de cemento en cocina.



Foto 15: Reparación de lavamanos



Foto 16 Creación de una pila.




Foto 17. Creación de galera.



foto: Sustrucción de accesorios de tanques de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público