

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Max Russ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caseío Chuiatzam, Cantón Pahaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0079-43	FECHA:	15/02/2023



Foto 1: Cables eléctricos en mal estado



Foto 2: Cable eléctrico en mal estado.



Foto 3: Pared manchada en mal estado, necesario pintarlas.



Foto 4: Pared manchada en mal estado, necesario pintarlas.



Foto 5: Piso en mal estado




Foto 6: Piso en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la BPP



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

