

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje San Cristóbal Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0080-43	FECHA:	7/05/2024



Foto1: Mejoramiento de cocina



Foto 2: Remozamiento de piso del aula de cuarto y Quinto grado en muy mal estado.



Foto 3: Repello y alizado de cemento de paredes de 3 aulas



Foto 4: ampliacion de planchas



Foto 5: Problemas con el pozo, para el abasacimiento de la escuela.





Foto 6: No hay sistema electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

