

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucia Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuijomil, Cantón Chichimuch
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0082-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: Sustitución de plancha en mal estado.



Foto 2: cambio de chimenea de plancha en cocina.



Foto 3: Reparación de pila dentro la cocina con azulejo dentro y fuera.



Foto 4: Mantenimiento de portón de la escuela, se pintará, cambio de chapa .



Foto 5: Pavimentado de patio, en tiempo de lluvia no se puede pasar y en verano mucho polvo.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

