

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucia Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chujjomil, Cantón Chichimuht
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0082-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1 : Construcción de 2 planchas en la cocina.



Foto 2: Durante la construcción de la pared de la cocina, sin techo.



Foto 3: Construcción de la pila dentro la cocina.



Foto 4: Cambio de portón nuevo, en la entrada de la escuela.



Foto 5: Planeación del patio, para pavimentarlo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

