



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA UTATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PAHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0088-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/2024
			
Foto 1: INGENIERO EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. EN EL FONDO CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL		Foto 2: MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL (POLLETON) VISTA A COCINA	
			
Foto 3: INSTALACIÓN DE LAMINA EN MÓDULO DE AULAS		Foto 4: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA VENTANA Y VIDRIOS	
			
Foto 5: INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO EN COCINA, UNA ESTUFA RURAL		Foto 6: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO	



*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*  
ING. MARXEL A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. Colegiado del Ejecutor de Campo del Programa





REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	SOLOLA	MUNICIPIO	SANTA LUCIA UTATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	CANTON PAHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-04-0088-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	25/07/2024



Foto 7: .INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 8: INGENIERO JUNTO A OPF EN LA RECEPCION DE REMOZAMIENTO



Foto 9: INSTALACIÓN DE LAMINA EN MÓDULO DE AULAS, INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA



Foto 10: IINSTLACIÓN DE AZULEJO EN MURO




Foto 11: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA, CANAL DE AGUA



Foto 12: VISTA LATERAL DE LA INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO Y AZULEJO EN MURO



*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

ING. MARXELA MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11.709

Firma, Sello y Colegiado del Evaluador de Campo del Programa