



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | SOLOLÁ | MUNICIPIO: | SOLOLA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB FERNANDO SALOMÓN VÁSQUEZ RIVERA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CALLEJÓN LA INDEPENDENCIA 00-33 ZONA 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-04-0089-45 | FECHA: | 19/02/2024 |



Foto 1: Tablero de Flipones de la planta baja



Foto 2: Tomacorrientes



Foto 3: Iluminación



Foto 4: Iluminación



Foto 5: Entrada de Energía al Establecimiento



Foto 6: Tomacorriente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Orusa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

