

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Solalá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Regional de Occidente	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Cienaga Grande, Cantón Chuchaxic, Santa Lucía Utatlán
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04 0732-45	FECHA:	28/09/2024



FOTO 1: Remodelación áreas de cocina



FOTO 2: Sustitución de vidrios de la cocina que presentan roturas y fisuras.



FOTO 3: Se repella el zócalo de la parte exterior de la cocina en mal estado.



FOTO 4: Mantenimiento a portón con anticorrosivo



FOTO 5: Mejoramiento mueble fijo de cocina



FOTO 6: Colocación de canaletas y bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales, y actualizar el número de fotos.

Firma y Sello del Presidente de la DPE

Firma y Sello Director Centro Educativo

