



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Regional de Occidente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Ciénaga Grande Cantón Chuchexic, Santa Lucía Utatlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0732-45	FECHA:	03/12/2024



FOTO 1: Remodelación del área de cocina finalizada.




FOTO2: Sustitución de vidrios ya finalizado.




FOTO 3: Vista panorámica del área del zócalo exterior de la cocina ya finalizada



FOTO 2: Finalización de mejoramiento del portón en área de cocina.



FOTO 5: Finalización del mueble fijo de cocina mejorada.




FOTO 6: Canaletas colocadas y bajada de agua pluvial ya finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

