

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Choccol, cantón Chichimuch
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-2474-43	FECHA:	7/05/2024




Foto1: Sustitución de Portón , El Portón se encuentra ya deteriorado, picado con mucho oxido




Foto2: Mantenimiento para puertas de la Escuela, las puertas se pintará, como tambien se cambiará las chapas dañadas



Foto 3: Se pintará los muros interiores con pintura latex acrilica y pintura de aceite para el sócalo




Foto 4: se pintarán los balcones con pintura anticorrosiva R15



se circulará la parte perimetral con tubos galvanizados, se fundira y tenzara con Malla y alambre de puas





Foto 6: Dentro de la cocina se remozará instalando piso cerámico, azulejo en el mueble, como tambien se pintará

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público