

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA UTATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CRUZ B, CANTÓN PAHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-2910-43	FECHA:	20/02/2024




Foto 1: chimenea en mal estado




Foto 2: plancha en mal estado



Foto 3: puerta salón de computo en mal estado



Foto 4: techo del salón de computo en mal estado



Foto 5: Patio en mal estado



Foto 6: complemento de tubos para aguas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA UTATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CRUZ B, CANTÓN PAHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-2910-43	FECHA:	20/02/2024



Foto1: cambio de tubos para aguas pluviales



Foto 2: baranda para ventana de salón de computo



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público