

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzaminamit, Cantón Chuchexic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-2912-43	FECHA:	07 de mayo 2024




Foto 1: 2 Planchas en mal estado



Foto 2: Sustitución completa de Pila en mal estado y colocación de gabinetes de concreto




Foto 3: puerta de cocina sin chapa




Foto 4: Espacio en la cocina para gabinete de concreto y de cocina sin muebles




Foto 5: Espacio para tabla yeso



Foto 6: Es necesario pavimentar en patio de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-11
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzaminamit, Cantón Chuchexic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-2912-43	FECHA:	07 de mayo 2024



Foto 7: Colocación de canales




Foto 8: Colocación de piso

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

