

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA UTATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE NIKAJKIM CANTON CHICHIMUCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-3016-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024




Foto 1: JNG JUNTO A DIRECTOR Y OPF




Foto 2: AREA DONDE SE REMOZARA EL MURO DE MAMPOSTERIA



Foto 3: PISO DE CONCRETO SE IMPLEMENTARA CERAMICO



Foto 4: AREA DONDE SE REMOZARA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 5: PORTON DAÑADO



Foto 6: PUERTAS DE BAÑOS SIN PASADOR Y UNA PUERTA DAÑADA EN COCINA



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

ING. MARXEL A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador y Equipo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA UTATLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE NIKAJKIM CANTON CHICHIMUCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-3016-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024




Foto 7: FALTA DE CHIMENEA EN COCINA



Foto 8: EVALUADOR DE CAMPO EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 9: AREA DONDE SE IMPLEMENTARA PISO DE CONCRETO




Foto 10: AREA DONDE SE IMPLEMENTARA UN BIODIGESTOR



Foto 11: TINACO DE AGUA SIN FUNCIONAMIENTO



Foto 12: AREA DONDE REALIZARA UN POZO DE ABSORCIÓN



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

ING. MARXEL A. MÉNDEZ
INGERIERO CIVIL
COLEGIADO 11.708

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Obras de Infraestructura