



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuataras Aldea Tzamjuyub, Nahualá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0002-41	FECHA:	14 de Mayo de 2024



Foto 1: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas calibre 24.



Foto 2: El color de las paredes de la escuela está en mal estado.




Foto 3: Reparación de estufa de concreto.




Foto 4: Reparación de repello de cocina.



Foto 5: Reparación de paredes exteriores de las aula por cernido de cemento.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

