



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuataras Aldea Tz'amjuyub, Nahualá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0002-41	FECHA:	29 de Noviembre de 2024



Foto 1: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas calibre 24.




Foto 2: El color de las paredes de la escuela con pintura nueva.



Foto 3: Reparación de estufa de concreto.




Foto 4: Reparación de repello de cocina.




Foto 5 Reparación de paredes exteriores de las aula por cernido de cemento.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

