



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuataras Aldea Tzamjuyub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0003-43	FECHA:	19 de Febrero de 2024



Foto 1: Sustitución de láminas.




Foto 2: Reparación de red de drenaje.




Foto 3: Letrinas en mal estado.




Foto 4: Las ventanas de la escuela no cuenta con balcones de seguridad.




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE N/AHUALÁ, SOLOLÁ



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuataras Aldea Tzamjuyub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0003-43	FECHA:	18 de Abril de 2024




Foto 1: Sustitución de láminas.



Foto 2: Reparación de red de drenaje.



Foto 3: Letrinas en mal estado.




Foto 4: Las ventanas de la escuela no cuenta con balcones de seguridad.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuataras Aldea Tz'amjuyub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0003-43	FECHA:	17 de Mayo de 2024




Foto 1: Sustitución de láminas.



Foto 2: Reparación de red de drenaje.




Foto 3: Letrinas en mal estado.




Foto 4: Las ventanas de la escuela no cuenta con balcones de seguridad.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

