



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR 123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Parvulos anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Tzamjuyup, aldea Xojolá, Nahualá, Sololá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0011-42 | FECHA: | 13/11/2024 |




FOTO 1: Cubierta de láminas




FOTO 2: Reparacion o sustitucion de área de cocina, sustitucion de pila



FOTO 3: Ampliacion de cocina.




foto 4: puerta con chapa yale.




FOTO 5: corte simbolico del proyecto.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OGP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

