



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachutiquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0020-43	FECHA:	19 de febrero de 2,024



Foto 1: Techo en mal estado



Foto 2: Techo en mal estado




Foto 3: Puerta en mal estado



Foto 4: Puerta en mal estado  
Ventana.



Foto 5: Ventana en mal estado  
VISO.



Foto 6: Piso en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público Nahualá Sololá





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachutiquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0020-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 7: Circulación en mal estado



Foto 8: Malla en mal estado




Foto 9: Patio en mal estado



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF 

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 