


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiyauilicaj, Patz'ij
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0031-43	FECHA:	20/02/2024




Suministro e instalación de puertas con chapa yale




Levantado de block 1 hilada sobre solera, corona y mojinetes para sellar abertura




Suministro e instalación de vidrios



Suministro e instalación de pisos de granito



Servicios sanitarios, inodoro



Muro perimetral con levantado de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiyaquilcaj, Patz'ij
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0031-43	FECHA:	21 de marzo de 2024




Suministro e instalación de puertas con chapa yale




Levantado de block 1 hilada sobre solera, corona y mojinetes para sellar abertura




Suministro e instalación de vidrios



Suministro e instalación de pisos de granito



Servicios sanitarios, inodoro



Muro perimetral con levantado de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiyauilicaj, Patz'ij
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0031-43	FECHA:	




Suministro e instalación de puertas con chapa yale




Levantado de block 1 hilada sobre solera, corona y mojinetes para sellar abertura




Suministro e instalación de vidrios



Suministro e instalación de pisos de granito



Servicio sanitarios, inodoros



Muro perimetral con levantado de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

