



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chopop Abaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0032-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Los muros están en mal estado



Foto 2: Sustitución de ventanas por valcones




Foto 3: Los vidrios de las aulas están rotos



Foto 4: De los baños no tiene puertas




Foto 5 Plancha y el poyo de la cocina en mal estado



Foto 6: Los interruptores eléctricos en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Pedro Tzuc Tambriz*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

